



JONA® EPO CLEAR

SƠN SÀN EPOXY TỰ SAN PHẲNG TRONG SUỐT

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG



BẮM DÍNH TỐT



CHỊU ỨNG DỤNG



CHỐNG HÓA CHẤT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ CHÙI RỬA



BỀ MẶT MÀNG SƠN



ĐÓNG GÓI

Đây kín nắp, tránh nguồn nhiệt và lửa.
2kg 3kg 1kg
Tôn trùn nơi khô mát

ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt tiêu chuẩn

1 LỚP PHỦ

Hoàn thiện với 1 lớp sơn JONA® EPO CLEAR
Độ phủ lý thuyết 0.8-1.1m²/kg/lớp 1mm

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bề mặt.

** Thi công trên sàn đã có lớp sơn lót.

CHI TIẾT KỸ THUẬT

- Hàm lượng rắn: min. 90%
- Tỷ trọng: 1.10 ± 0.05 g/ml
- Hàm lượng VOC: Max 300 g/lít
- Tỷ lệ phối trộn theo khối lượng A/B : 2/1
(thi công ngay sau khi phối trộn)
- Độ dày màng sơn ướt: 1-3mm
Độ dày màng sơn khô: 1-3mm
- Thời gian khô (23°C): Khô mặt sau 4 giờ
Khô cứng sau 24 giờ
- Thời gian phủ lớp kế tiếp (23°C):
Tôi thiểu sau 16 giờ
- Thời gian sống (23°C): 30 phút
(giảm ở nhiệt độ cao hơn)

joton® ISO 9001:2015
PAINT

CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

YÊU CẦU VỀ SÀN

Các sàn bê tông mới cần có tối thiểu 28 ngày để đóng rắn hoàn toàn trước khi tiến hành sơn.

ĐỘ ẨM

Độ ẩm tối thiểu trên bề mặt không được vượt quá 4%. Độ ẩm môi trường xung quanh không vượt quá 85%

MÁC BÊ TÔNG

Phai tuân theo các tiêu chuẩn về bê tông như: tỷ lệ nước/xi măng, các chất phụ gia, các yêu cầu tối thiểu về xi măng cũng như các chỉ tiêu về độ bền.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tất cả các loại bê tông bị hư hại, dinh hóa chất, tạp chất bẩn đều phải được làm sạch hoàn toàn. Bề mặt bê tông phải có độ nhám hợp lý để đảm bảo độ bám dính tốt. Các sàn bê tông cần được mài phẳng và sạch bụi.

QUI TRÌNH THI CÔNG

Khuấy đều riêng từng phần A và B

Phối trộn theo tỉ lệ A/B=2/1

Khuấy đều tối thiểu 2 phút

Đổ hỗn hợp vừa trộn lên sàn
đã được sơn lót


Dùng bàn cào
điều chỉnh bề mặt sơn

Bề mặt màng sơn khô sau 30 phút

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ



HỆ THỐNG CƠ BẢN



THÔNG TIN BỔ SUNG



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

LƯU Ý

Nhiệt độ bê mặt thi công từ 10°C - 45°C.
Nhiệt độ môi trường từ 10-32°C, nhiệt độ cao hơn thúc đẩy quá trình đóng rắn, thời gian thi công sẽ giảm đi rất nhiều.

Cần đổ hỗn hợp lên sàn ngay sau khi thi công, làm như vậy sẽ kéo dài thêm thời gian thao tác.

Nếu màng sơn thi công với chiều dày từ 1.5mm trở lên, khi độ dày chỉ định đã đạt được, dùng con lăn có gai lăn liên tục lăn bề mặt màng sơn để làm thoát hết không khí trong màng, lăn đến khi có thể thấy rõ bóng người soi trên bề mặt màng.

Có thể sử dụng JOTHINNER® - 404 để pha loãng nếu cần thiết, tỷ lệ dùng không quá 2% theo khối lượng
Khi thi công xong, vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công bằng JOTHINNER® - 300

SỨ KHỎE & AN TOÀN

Để xa tầm tay trẻ em. Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và di dời cơ sở y tế ngay.

Dùng dung môi thích hợp để chùi sạch sơn dính vào da, sau đó dùng nước và xà phòng để rửa sạch.

Cần thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rái đất hoặc cátt.

CHÚ Ý PHÒNG NGỪA RỦI RO CHÁY NỔ. KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ SƠN RA CỐNG RÄNH HOẶC NGUỒN NƯỚC.

